

**I. Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

**учебный корпус ГБПОУ НСО «Маслянинский межрайонный аграрный лицей, Новосибирская область, р.п. Маслянино, ул. Коммунистическая, 28**

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		16	Отсутствует знак доступности, кнопка вызова, номер телефона для вызова сотрудника, которые может оказать помощь. Отсутствуют предупредительные опоры.	К, О, С, Г, У	Установить знак доступности, кнопку вызова, табличку с номером телефона, предупредительные опоры	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		17	Отсутствуют указатели движения, тактильная полоса	К, О, С, Г, У	Установить указатели движения, нанести тактильную полосу	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	есть		12	Ступени лестницы не выделены контрастным цветом, отсутствует	К, О, С, Г, У	Выделить верхнюю и нижнюю ступени лестницы	Текущий ремонт

					тактильная полоса перед лестницей		контрастным цветом, перед лестницей нанести рельефную полосу	
1.4	Пандус (наружный)	есть		11	Пандус не соответствует необходимым параметрам, отсутствуют двухсторонние поручни, нет промежуточной площадка	К, О, С, Г, У	Демонтировать пандус по параметрам, установить двухсторонние поручни	Текущий ремонт
1.5	Автостоянка и парковка	есть		5		К, О, С, Г, У		
	ОБЩИЕ требования к зоне							

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДП-В		18, 5, 17, 11, 12, 16	Необходим текущий ремонт

<\*>

### Указывается:

**ДП-В** - доступно полностью всем;

**ДП-И (К, О, С, Г, У)** - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

**ДЧ-В** - доступно частично всем;

**ДЧ-И(К, О, С, Г, У)** - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

**ДУ** - доступно условно;

**ВНД** - недоступно.

<\*>

**Указывается один из вариантов:**

- не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
- индивидуальное решение с ТСР;
- технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**I. Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

**учебный корпус ГБПОУ НСО «Маслянинский межрайонный аграрный лицей, Новосибирская область, р.п. Маслянино, ул. Коммунистическая, 28**

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		12	Ступени лестницы не выделены контрастным цветом, отсутствует тактильная полоса перед лестницей	К, О, С, Г, У	Выделить верхнюю и нижнюю ступени лестницы контрастным цветом, перед лестницей нанести рельефную полосу	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	есть		11	Пандус не соответствует необходимым параметрам, отсутствуют двухсторонние поручни, нет промежуточной площадка	К, О, С, Г, У	Демонтировать пандус по параметрам, установить двухсторонние поручни	Текущий ремонт

2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		12	Отсутствует нескользкое покрытие	К, О, С, Г, У	Установить нескользкое покрытие	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть		3	Отсутствует рифленая или контрастно окрашенная поверхность перед входом (для сабовидящих)	К, О, С	Окрасить поверхность перед входом	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть		2		К, О, С		
	ОБЩИЕ требования к зоне							

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (выходы) в здание	ДП-И (О, Г, У), ДУ		2, 3, 11, 12	Необходим текущий ремонт

<\*>

### Указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И(К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно;

ВНД - недоступно.

<\*\*\*>

### Указывается один из вариантов:

- не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
- индивидуальное решение с ТСР;
- технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**I. Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания(в т.ч. путей эвакуации)**

**учебный корпус ГБПОУ НСО «Маслянинский межрайонный аграрный лицей, Новосибирская область, р.п. Маслянино, ул. Коммунистическая, 28**

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		7	Отсутствует рифленая или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом	К, О, С	Нанести рифленую полосу	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		6	Не соответствует требованиям, не доступна для инвалидов-колясочников	К, О, С		технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			Отсутствует пандус внутри здания	К, О, С	Установить пандус	Текущий ремонт
3.4	Лифт пассажирский	нет				К, О, С		технические решения

	(или подъемник)							невозможны организация альтернативной формы обслуживания
3.5	Дверь	есть		2	Отсутствует рифленая или контрастно окрашенная полоса перед дверями	К, О, С	Нанести рифленую полосу	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		13, 14, 15, 8	Зоны безопасности не обозначены знаком Е21	К, О, С	Обозначить двери, стены помещений зон безопасности, путей движения к ним знаком Е21	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (О, Г, У), ДУ		2, 6, 7, 8, 13, 14, 15	Текущий ремонт

<\*>

**Указывается:**

**ДП-В** - доступно полностью всем;

**ДП-И (К, О, С, Г, У)** - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

**ДЧ-В** - доступно частично всем;

**ДЧ-И(К, О, С, Г, У)** - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

**ДУ** - доступно условно;



**ВНД** - недоступно.

<\*>

**Указывается один из вариантов:**

- не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
- индивидуальное решение с ТСР;
- технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**I. Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания(целевого посещения объекта)**

**Вариант I - зона обслуживания инвалидов**

**учебный корпус ГБПОУ НСО «Маслянинский межрайонный аграрный лицей, Новосибирская область, р.п. Маслянино, ул. Коммунистическая, 28**

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		19, 20	Высота порогов в кабинеты не соответствует нормам	К, О	Демонтаж порогов	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		21	Отсутствуют кресла с подключением слухового аппарата	К, Г	Приобрести кресло с подключением слухового аппарата	Текущий ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						

ОБЩИЕ требования к зоне						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания(целевого посещения объекта)	ДП-И (О, Г, У), ДУ		19, 20, 21	Текущий ремонт

<\*>

**Указывается:**

- ДП-В - доступно полностью всем;
- ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);
- ДЧ-В - доступно частично всем;
- ДЧ-И(К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
- ДУ - доступно условно;
- ВНД - недоступно.

<\*\*\*>

**Указывается один из вариантов:**

- не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
- индивидуальное решение с ТСР;
- технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Приложение 4(П)**

к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
№ 1 от "30" мая 2016 г.

**I. Результаты обследования:****4. Зоны целевого назначения здания(целевого посещения объекта)****Вариант II - места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	

&lt;\*&gt;

**Указывается:**

**ДП-В** - доступно полностью всем;

**ДП-И (К, О, С, Г, У)** - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

**ДЧ-В** - доступно частично всем;

**ДЧ-И(К, О, С, Г, У)** - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

**ДУ** - доступно условно;

**ВНД** - недоступно.

<\*>

**Указывается один из вариантов:**

- не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
- индивидуальное решение с ТСР;
- технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**I. Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания(целевого посещения объекта)**

**Вариант Ш - жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	

<\*>

**Указывается:**

**ДП-В** - доступно полностью всем;

**ДП-И (К, О, С, Г, У)** - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

**ДЧ-В** - доступно частично всем;

**ДЧ-И(К, О, С, Г, У)** - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

**ДУ** - доступно условно;

**ВНД** - недоступно.

<\*>

**Указывается один из вариантов:**

- не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
- индивидуальное решение с ТСР;
- технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**I. Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

**учебный корпус ГБПОУ НСО «Маслянинский межрайонный аграрный лицей, Новосибирская область, р.п. Маслянино, ул. Коммунистическая, 28**

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		9, 10	Отсутствует знак доступности объекта, кнопка вызова помощи. Размеры кабинки не соответствуют нормам. Размеры зоны для маневрирования кресла-коляски не соответствуют нормам. Отсутствует специальное место для инвалида-колясочника, унитаза с опорой для спины, унитаза с автоматическим сливом воды или ручным кнопочным управлением.	К, О, С, Г, У	Провести ремонт туалетных комнат, чтобы они соответствовали нормам	Текущий ремонт



					Рядом с унитазом нет зоны для кресла-коляски. В кабинках отсутствуют крючки для костылей. В туалетной комнате отсутствуют водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом. Нет тактильной направляющей полосы к писсуарам и унитазам.			
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г,У), ДУ		9, 10	Текущий ремонт

<\*>

**Указывается:**

**ДП-В** - доступно полностью всем;

**ДП-И (К, О, С, Г, У)** - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

**ДЧ-В** - доступно частично всем;

**ДЧ-И(К, О, С, Г, У)** - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

**ДУ** - доступно условно;

**ВНД** - недоступно.

<\*>

**Указывается один из вариантов:**

- не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);

- индивидуальное решение с ТСР;

- технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**I. Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

**учебный корпус ГБПОУ НСО «Маслянинский межрайонный аграрный лицей, Новосибирская область, р.п. Маслянино, ул. Коммунистическая, 28**  
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Есть		1	Отсутствуют мнемосхемы с дублированием шрифтом Брайля, высота прописных букв в надписях и на стендах не соответствует нормам. Отсутствует контрастное сочетание цветов.	С, У, К, Г, О	Необходимо привести визуальные средства информации в соответствие с нормами. Установить световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	да			Из акустических средств информации имеется только	К, О, С, Г, У	Установить акустические	индивидуальное решение с ТСР

					пожарная сигнализация		средства информации – звуковой маяк, аудиовизуальные информационно-справочные сисетмы	
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствуют тактильные средства информации		Нанести маркировку на дверях кабинетов со стороны ручки, на поручнях лестницы, на туалетных комнатах.	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Система информации на объекте	ДП-И (О, Г, У), ДУ		1	Текущий ремонт

<\*>

### Указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

**ДЧ-В** - доступно частично всем;

**ДЧ-И(К, О, С, Г, У)** - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

**ДУ** - доступно условно;

**ВНД** - недоступно.

<\*>

**Указывается один из вариантов:**

- не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
- индивидуальное решение с ТСР;
- технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_